

## Zápis z povodňové prohlídky – Šarovy dne 8. 7. 2020

### Vodní toky :

1/ Březnice – správce toku – Povodí Moravy, s.p.

2/ Lhotský potok – správce toku Lesy ČR, s.p.

Dne 8.7.2020 proběhla na základě ustanovení § 72 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, povodňová prohlídka na vybraných vodních tocích, které by mohly ovlivnit povodňovou situaci na území obce a především v její zastavěné části.

Pochůzka byla provedena za účasti členů PK obce a dotčených orgánů.

**Účastníci :** Ing. Jolana Juřicová – Lesy ČR, s.p. Správa toků, pracoviště Luhačovice  
Mgr. Martin Knot, Ing. Tomáš Macháček - Povodí Moravy, s.p. Správa toků  
Ing. Robert Navrátil - odbor ŽPaZ MMZ – oddělení vodního hospodářství  
RNDr. Jaroslav Tupý - Crisis Consulting s.r.o.  
František Langr - starosta obce  
David Fejt – místostarosta obce  
Jan Soukup – starosta SDH – člen PK obce

### Březnice

1/ na pozemku 466/1, 2x jasan, hniloba kořenů, nebezpečí pádu na silnici II / 459/5 a telefonní vedení, spolumajitel pozemku se situací na místě obeznámen.

2/ koryto u č.p. 99 – nutno zvýšit lávku přes potok.

3/ koryto u č.p. 101 – odstranit plot vedoucí do koryta potoka, uvolněný kamenobetonový kvádr výpustě, ovocné stromy nasazený v korytě.

4/ koryto u č.p. 63 – plot s brankou v blízkosti koryta, při zvýšeném průtoku, nebezpečí zachytávání odplavených předmětů.

5/ stromy ohrožující el. vedení u pozemku 272/1, již nahlášeny k řešení na Povodí Moravy.

6/ telefonní sloup u koryta u č.p. 65 , vymletý, narušena pevnost.

7/ suché a nahlé stromy ohrožující tel. vedení u č.p. 58, již nahlášeny zástupcům Povodí Moravy.

8/ splav pod mostem spojující silnici II 497 a místní lokalitu Za potokem je poškozen, také levá strana opevnění s náběhy. Obec Šarovy opraví podemletou levou padku a Povodí Moravy splav s náběhy.

9/ koryto u č.p. 83 - hlína se suší , zúžení koryta potoka.

10/ koryto u č.p. 84 – posečená tráva, která udusí původní traviny a dochází k vymílání půdy.

11/ koryto u č.p. 98 – poškozená výpust.

12/ u č.p. 80 podemletý jasan.

13/ koryto u č. p. 68 – podemleté 3 jasany, nutno majitelem ořezat nízké větve smrků.

14/ odstranit nasazené smrky v korytě u č. p. 69.

15/ skládka na břehu pozemku u č.p. 16.

16/ u č.p. 81 odstranit plot vedoucí do koryta potoka.

17/ u č.p. 423 v k.ú. Březolupy, posečená tráva v korytě.

Obecně upozornit občany na zákaz sypání trávy a odpadu do koryta potoka a nesadit stromy na pozemky Povodí Moravy.

### **Lhotský potok**

1/ u č.p. 79 – tráva a palivové dřevo v blízkosti toku.

2/ u č.p. 93 – dva suché jasany, kůlna u toku.

3/ u č.p. 78 – palivové dřevo v blízkosti toku.

4/ nízká lávka u č.p. 34

5/ Lesy ČR souhlasí s vyčištěním prostoru pod mostem 248/8, 248/9 v lokalitě u kluziště na náklady Obce Šarovy, most ani vydláždění není stavba Lesů ČR.

6/ koryto u č. p. 72 – vykácet a vyčistit po dohodě s majiteli na náklady Obce Šarovy, Lesy ČR souhlasí.

7/ vrby u pozemku č. 462 /1 – hniloba kořenů, již řeší majitel pozemku, palivové dřevo v blízkosti toku.

8/ u soutoku Lhotského potoka a Březnice je nános větví a kořeny.

9/ horší průtok od přemostění hlavní silnice II 497 po soutok Lhotského potoka a potoka Březnice, možnost vracení vody do koryta u kluziště.

Zapsal : D. Fejt

8.7.2020

**Příloha :**

**Podepsáni účastníci pochůzky :**

Ing. Juřicová Jolana, v. r.

Mgr. Knot Martin, v. r.

Ing. Navrátil Robert, v. r.

RNDr. Tupý Jaroslav, v. r.

Langr František, v. r.

Fejt David, v. r.

Soukup Jan, v. r.

Ing. Macháček Tomáš, v. r.